


**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ
MÔN HỌC: VẬT LIỆU HỌC VÀ XỬ LÝ
THỜI GIAN: 45 PHÚT
SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU**

Họ và tên: MSSV:

Sinh viên làm câu 2a ngay trên đề và nộp đề chung với bài làm.

Câu 1: Trình bày những đặc điểm cơ bản của mạng lập phương tâm khói? Tính thể tích của ô mạng cơ sở của Fe_α biết bán kính nguyên tử của Fe_α^0 là 0,142nm (1,42 Å). (3đ)

Câu 2:-Cho giản đồ pha hệ hai cấu tử Pb-Sn như hình 1. (5đ)



Hình 1. giản đồ pha chì - thiếc

- a) Điene các vùng pha của giản đồ (Điene vào hình 1) (1đ)
 - b) Xét quá trình nguội của hợp kim 40%Sn. (2đ)
 - c) Tai nhiệt độ 150°C (điểm B):

- + Tồn tại những pha nào? (0.5đ)
- + Thành phần của các pha. (0.5đ)
- + Tỷ lệ khối lượng của từng pha. (1đ)

Câu 3: Sự thay đổi cấu trúc khi nung kim loại sau biến dạng dẻo. (2đ)

Chủ nhiệm bộ môn duyệt

Cán bộ ra đè

Huec

mc

TS. Luu Phuong Minh

TS. Lương Hồng Đức

ĐÁP ÁN

Môn học: VẬT LÝ HỌC VÀ XÍCH
KIỂM TRA & GIẢI KÝ

CÁC VI (3 điểm)

✓ Nêu những đặc điểm cơ bản của mảng lấp phương tam giác:

- Về hình
- Hình nghĩa: Ở đó số lấp, phương tam giác là khía lấp phương có các nguyên tử nằm ở đỉnh khía và một nguyên tử ở tâm khía.
- Số mảng có khoảng đỡ mảng là a (cạnh khía lấp phương) đơn vị tính là nm.
- Số nguyên tử trong 1 s mảng là:

$$n = \frac{1}{8} \times 8 + 1 = 2$$

◦ Bán kính nguyên tử xác định theo phương pháp chất:

$$R = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

- Số lớp xếp: là số nguyên tử bao quanh một nguyên tử bất kỳ trong mảng với khoảng cách bằng nhau và gần nhất.

$$L = 8$$

- Mật độ khía: Phần trăm thể tích mảng chiếm thể tích s mảng.

$$M = \frac{\sum_{i=1}^n V_a}{V} \times 100\% = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} \times 100\% = 68\%$$

V_a - thể tích 1 nguyên tử; V - thể tích s mảng

- 2 loại lấp dùng chung trong s mảng

- 8 mặt: mảng 3° tám mặt và giữa các cạnh, kích thước σ , 1.34 đong t. Số lấp: $\frac{1}{2} \times 6 + \frac{1}{4} \cdot 12 = 6$

(2)

- A mặt: nằm ở $\frac{1}{4}$ trên cùng với điểm giáp các cạnh đối diện của các mặt bên. Kích thước $0,29\text{cm} \times 0,29\text{cm} \times 0,29\text{cm}$. Số lượng $\frac{1}{4} \times 24 = 12$.

b) Tính thể tích 1 màng Fe₂:

$$V = a^3 = \left(\frac{4R}{\sqrt{3}}\right)^3 = \left(\frac{4 \cdot 0,142}{\sqrt{3}}\right)^3 = 0,035 \text{ mm}^3$$

CÁC II (5 điểm)

a) Điện cách mảng pha của gián đỗ (Điện rãnh tĩnh I)

b) Kết quả tĩnh nghỉ của hợp kim 40% Sn. (I)


- $t > L$: hợp kim ở trạng thái lỏng.

- $t = L$: Bắt đầu kết tinh α .

- $L < t < 1$: Quá trình kết tinh $L \rightarrow \alpha$

- $t = 183^\circ\text{C}$: Có thể tồn tại pha $\delta_{18,3\%}\text{Sn}$, $\beta_{61,9\%}\text{Sn}$ và $\rho_{98,8\%}\text{Sn}$. Do đó $T = 2 - 3 + 1 = 0$.

với độ quá nhiệt AT có thể sẽ xảy ra chuyển biến 成長



- $t < L$: quá trình nghỉ $\alpha + (\alpha + \beta)$

c) Tại nhiệt độ 150°C (điểm B)

- Tồn tại 2 pha α và β ,

- Thành phần pha α chứa 10,5% Sn

- Thành phần pha β chứa 98,2% Sn

- Khoi lượng pha $\alpha = \frac{98,2\% - 40\%}{98,2\% - 10,8\%} \times 100\% = 66,6\%$

Khoi lượng pha $\beta = 100\% - 66,6\% = 33,4\%$.

CÁC III (2 điểm) Về kim loại qua biến dạng dẻo

a) Trạng thái vật liệu sau biến dạng dẻo

- Hình dạng vật thay đổi kéo dài theo chiều dài đồng thời ngắn.

- Tồn tại nhiều tia lệch, nhát hàn mặt tia lệch cao đến đến xé lệch mảng

- Tồn tại nhíp thoát

(2)

b/ Các giải đoạn chuyển biến:

- Hồi phục:
 - + Giảm mêtalлическое содержание
 - + Mật độ lênh giảm, có sự sắp xếp lại lênh tạo ra lênh. Kết tinh thép có xu hướng tạo thành hòa tan rắn tiêu hao.
 - + Giảm nồng độ.
- Kết tinh bụi:
 - + Xây dựng quá trình kết tinh theo cơ chế đứt mâm và phát triển mâm.
 - + Mâm xuất hiện từ những rãnh te' vì không chia tách nhau tiêu hao để "trở" về trạng thái cân bằng với mức năng lượng tối do các tinh.
 - + Sự phát triển mâm bắt quá trình tự nhiên.
 - + Nếu nhiệt độ quá cao hoặc thời gian quá dài sẽ tiếp tục phát triển theo cơ chế kết tinh và cát hóa.
- Nhiệt độ kết tinh bụi đối với thép carbon:

$$T_{ktl} = 0,3 \div 0,4 T_{nc}$$
- Cơ tính sau khi mạ: độ dẻo tăng, độ bền và độ cứng giảm.